

## Zustandsbericht Spielplatz 43010109 - Wellingsbuetteler Landstr., Reiterbruecke

Letzte Kontrolle: 27.02.2017 (operativ, Czechura)Stand: 15.03.2017

### Schaukeln

Metallschaukel (2,5 m) (Kaiser & Kühne, 40302)

Aufbau Schäden / Beschreibung  
15.04.2011

Zweisitz-Schaukel (Kompan, M 947)

01.01.1999 **Schäden: Schaukelgehänge (1)**

ketten oben 80%, beobachten.  
Zweisitz-Schaukel (Kompan, M 947)

01.01.1999 **Schäden: Grundgerüst (1)**

pfosten leicht morsch süd west  
Kontaktschaukel, 6 teilig (Kaiser & Kühne, 40596)

### Seilbahn

Doppelseilbahn, 25m (K&K, XX)

Aufbau Schäden / Beschreibung

**Reperatur: Reparatur beauftragt: Eigenleistung, Auftrag-Nr. 24.01.2017 schm**

Meldung von H.: Zielpunktfeder östl. erneuern/Rep. Anfrage an Fa. Hamer gestellt am 13.07.2016  
beauftragt am 12.10.2016/schm

Auftrag an WH:  
Sobald die Verstellrohre eintreffen, bitte an den beiden Seilbahnen erneuern/schm 24.01.2017

### Karussell

Zirkelscheibe (Kaiser & Kühne, 43130)

Aufbau Schäden / Beschreibung

lager hat spiel  
Holländerscheibe, 3 m (Kaiser & Kühne, 43530)  
kanten stehen hoch beobachten

**Schäden: Grundgerüst (1)**

Holländerscheibe, Holland 1 (Grünzig, 4.51251)  
belag an den kanten beobachten unterseitig wird weich

**Schäden: Oberfläche (1)**

Sitzkarussell (Kaiser & Kühne, 43440)  
abnutzung oberfläche beobachten

01.01.1999 **Schäden: Oberfläche (1)**

Zirkelscheibe (Kaiser & Kühne, 43130)

Zirkelscheibe (Kaiser & Kühne, 43131)

31.05.2013

### Wippen

Vogelschar (Kompan, M 146)

Aufbau Schäden / Beschreibung  
01.01.1999

### Wippen

Schaukelhahn (Kompan, M 101) Aufbau Schäden / Beschreibung

Jumbo (Kompan, M 123) 01.01.1999

Jumbo (Kompan, M 123) 01.01.1999

Galopp-Pferd (Kompan, M 120) 01.01.1999

Galopp-Pferd (Kompan, M 120) 01.01.1999

### Sportgeräte

Doppelkletterbrücke (Kinderland, 1302 alt) Aufbau Schäden / Beschreibung

Tischtennisplatte (Dywidag über Michow, XXX)

Streetball-Ständer, Typ C (Kinderland, 13 1621) 01.01.1999

Sechseckklettergerät (Kaiser & Kühne, 55365) 27.05.2009

Tischtennisplatte (Dywidag über Michow, XXX)

Reihenstufenreck (Kinderland Emsland, 071407/2VL) 14.01.2008

### Kombinationen

Spielkombination Steganlage (Kinderland, 999999) Aufbau Schäden / Beschreibung

15.12.2011 **Schäden: Brücken (2)**  
**Reperatur: Reparatur beauftragt, Eigenleistung**

hängebrücke hängt nur an den senkrechten seilen, die zur absturzsicherung gedacht sind. bitte die unterseitigen ketten nachspannen, so daß die brücke von den ketten getragen wird und die seile entspannt sind.

modulodus Gerätekombination (Kinderland, 999999) 01.01.1999 **Schäden: Grundgerüst (2) / Griffe (2) / Netze (1)**  
**Reperatur: Reparatur durchgeführt: Eigenleistung, Auftrag-Nr. 19.12.2016 kr**  
**von: heldt**  
**2 Pfosten am Handlauf erneuert am 10.01.2017**

holzrampe: geringe pilzbildung, beobachten.  
netzbrücke netz abgenutzt - beobachten.  
Rep.anfrage an Hamer am 28.04.2016  
Am 08.09. angefragt, ob auch die Dächer nur abgetrennt werden könnten, wegen der Grundinstandsetzung in 2018/schm

Zustandsbericht Spielplatz 43010109 - Wellingsbuetteler Landstr., Reiterbruecke

**sonst. Geräte**

Aufbau Schäden / Beschreibung

4 Stck. Storchkletterpfähle (XXX, XXX)

Balancierbalken, 3 m (Richter, 6.81000)

Balancierbalken, 3 m (Richter, 6.81000)

Drehbalken, 5 m (Richter, 6.51500)

01.01.1999

Kleiner Seilzirkus, 5,8 m (Corocord, 3144)

**Ausstattung**

Aufbau Schäden / Beschreibung

Sitzgruppe (Merten, Sonderanfertigung 2,5m)

23.03.2012

Holzkrokodil (peer oliver nau)

01.06.2011

Grillplatz

Kunststofffläche-Sportbelag

Feuerstelle (XXX, XXX)

Bankpavillon mit Feuerstelle (Kaiser & Kühne, XXX)

Allgemeiner Zustand (XXX, xxx)

Sprossenwand von K&K am 21.12.2016 zum Einbau unten am Alsterwanderweg bestellt/schm.

Fa. Osbahr wird die Fallschutzfläche voraussichtlich Anfang März herstellen, dann den Einbau bei Antweiler abrufen/schm